

改善箇所説明図



 : 交換部品を示す

サイドエアバッグのインフレーター(膨張装置)において、製造管理が不適切なため、点火剤が設計通り調合されていないものがある。そのため、衝突時にサイドエアバックが展開せず、乗員が過度の傷害を負うおそれがある。

改善の内容

全車両、フロントシートのサイドエアバックモジュール(右側または、左側)を良品と交換する。

識別 : 助手席側ドアストライカー上部固定ボルト頭部に黄色ペイントを塗布する。