改 善 箇 所 説 明 図

後席の製造指示が不適切なため、誤品の座席ベルトが組付けられているものがある。そのため、保安基準第22条の3の基準に適合しないおそれがある。

<u>改善の内容</u>
全車両、後席中央座席ベルトを正規品と交換する。
識別 ： 後席中央シートベルトに貼付された ECE 認可ラベルを識別とする。