




改善箇所説明図



リアサスペンションのロアコントロールアームの設計が不適切なため、ロアコントロールアーム内に侵入した雨水が適切に排出されないものがある。そのため、腐食が生じ、最悪の場合、ロアコントロールアームが折損するおそれがある。

改善の内容

全車両、ロアコントロールアームを対策品に交換する。

 : 交換部品を示す

識別 : リアサスペンションの右側ロアコントロールアームのボディ側取付ボルト先端部に黄色ペイントを塗布する。