


改善箇所説明図





車両を下から見た写真



(車両前方)

トランスミッション



 は交換部品を示す

基準不適合発生箇所

トランスミッションをエンジンに組み付ける工程において、トランスミッションの内部部品に過大な負荷が加わったため、そのままの状態で使用を継続すると、トランスミッションの内部部品が破損し、シフト操作及び動力伝達が困難になる。最悪の場合、走行不能になる恐れがある。

改善の内容:

全車両、良品のトランスミッションと交換し、適切にエンジンと組み付ける。

識別:

フィリング・プラグの横位置に、白ペイントを塗布。