

タカタ製エアバッグのリコールに関わる情報

本リコール対象の FCA 車をご愛用いただいているお客様には、ご迷惑とご心配をお掛けしていることを心からお詫び申し上げます。

一部の FCA 車においては、乾燥剤のない硝酸アンモニウムを使用した、タカタ社製のエアバッグ・インフレーターが搭載されておりますが、同インフレーターを搭載した FCA 車での異常展開は、日本仕様において 1 件も報告されておられません。しかしながら、弊社としてお客様の安全性を第一と考え、現在までに以下のリコールを届け出ております。

■ 外 2212 (2015 年 07 月 31 日届出)運転席側エアバッグについて

➤ 部品の準備は出来ております

リコール作業がお済みでないお客様は、早急に最寄りの弊社正規ディーラーネットワークにご相談のうえ、リコール作業(無料)の入庫をお願い申し上げます。

※リコール内容詳細および、対象リコール有無の確認は下のボタンから確認できます

リコール内容詳細はこちら

リコール等対象車両検索はこちら

■ 外 2418 (2017 年 01 月 27 日届出)助手席側エアバッグについて

➤ 現在部品準備中です

上述のインフレーターに関しては、自動車各社において全世界規模のリコールに発展しているために、リコール部品の準備に時間を要しております。FCA 車での異常展開は 1 件もなく、直ちに安全性の問題があるとは考えておりません。部品の準備期間中も ご安心してお車をご使用いただけるものと考えておりますが、作業開始までお待ちいただくことを、心からお詫び申し上げます。

※リコール内容詳細および、対象リコール有無の確認は下のボタンから確認できます

リコール内容詳細はこちら

リコール等対象車両検索はこちら